



© Bayerische Vermessungsverwaltung, Geobasisdaten (Darstellung der Flurkarte als Eigentumsnachweis nicht geeignet)  
 © Bayerisches Landesamt für Umwelt, www.lfu.bayern.de  
 Bezugssystem: Gauß-Krüger  
 Lagestatus: 120, DHDN90 - (EPSG 31468)  
 Höhenstatus: 100, DHHN12 (NN) - (EPSG 7699)  
 Auszug enthält Daten aus dem Rauminformationssystem

Staatliches Bauamt Bayreuth  Wilhelminenstraße 2 95444 Bayreuth  Tel.: 0921/606-0, Fax: 0921/606-3810, E-Mail: poststelle@stbapt.bayern.de		bearbeitet:	April 2022	Sell
	gezeichnet:	April 2022	Lautner	
	geprüft:	April 2022	Starke	
	PSP Nr.:			
Projekt: B173_Naila_Umbau_Knotenpunkt_mit_St2158				
VE_6_7_Höhenplan_Geh_Radweg_Rampe				

## FESTSTELLUNGSENTWURF

Straßenbauverwaltung Freistaat Bayern  <b>Staatliches Bauamt Bayreuth</b>  Straße / Abschn.-Nr. / Station: B 173_840_2,144 - B 173_860_0,228  PROJIS-Nr.:	Unterlage / Blatt-Nr.: 6 / 7 <b>Höhenplan</b> Geh- und Radweg Rampe z. Dr.-Hilmar-Jahn-Str.  Maßstab: 1 : 1.000 / 100
<b>B 173 " Kronach - Hof "</b> <b>Umbau der Knotenpunkte</b> <b>mit der St 2158 und der Frankenwaldstraße</b> Baukm 0+000 - Baukm 0+370	
aufgestellt: Staatliches Bauamt Bayreuth   Schnabel, Ltd. Baudirektor Bayreuth, den 07.04.2022	